











314715

WSC 85

Bedienungsanleitung	Handkreissäge	1– 8
Operating instructions	Hand-held circular saw	9–16
Mode d'emploi	Scie circulaire électroportative	17–24
Ръководство за обслужване	Ручная циркулярная пила	25–32
Уpute za uporabu	Ruční okružní pila	33–40
Instrukcja obsługi	Ręczna pilarka tarczowa	41–48
Инструкция по эксплуатации	Ручная циркулярная пила	49–56
Návod na obsluhu	Ručná kotúčová pila	57–64
Navodila za uporabo	Krožna ročna žaga	65–72
Návod k obsluze	Ruční okružní pila	73–80
Használati utasítás	Kézi körfűrész	81–88
Οδηγίες χρησεως	Χειροπριόνο	89–96
Instrucțiuni de utilizare	Ferăstrău circular	97– 104





ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Технически данни

Ръчен циркуляр WSC85

1	Лост за настройване на дълбочината на рязане	14	Винтове за закрепване на разцепващия кулин	Използвана мощност Изходяща мощност Обороти при нарезан ход Обороти при наповарване	1800 W (220–240 V); 1650 W (110 V) 1260 W (220–240 V) 4500/мин. 3100/мин.
2	Винтове за ограницител за паралелно подаване	15	Адаптер за прахозасмукващото устройство	Скорост на рязане на празен ход	54 м/сек.
3	Индикатор за започване на рязането	16	Гружен предпазител	Скорост на рязане при наповарване	37,3 м/сек.
4	Ограничител за паралелно подаване	17	Блокировка за включване / изключване	Дълбочина на рязане при 0°	0 до 85 мм
5	Основна плоча	18	Ключ съвршен шестогран	Дълбочина на рязане при 45°	0 до 60 мм
6	Притискащ фланец отвътре	19	Вентилационни отвори	Наклон	0 до 45°
7	Шиндел	20	Скала за ъгъла на рязане	Макс. диаметър на диска за рязане	230 mm
8	Разляващ кулин	21	Скала за дълбочината на рязане	Мин. диаметър на диска за рязане	207 mm
9	Притискащ кочие за настройката на шпилката	22	Настройка на дълбочината на рязане	Отвор за закрепване на диска	30 mm
10	Допълнителна ръкохватка	23	Спазвайте предписанията за работа и охрана на труда във Вашата страна и приложените тук инструкции за сигурност.	Дебелина на клина (стандартно)	2,0 mm
11	Винт	24		Выт. диаметър на опората за изсмукване	35 mm
12	Притискащ фланец			Тело съгласно ЕРТА-Procedure 01/2003	7,8 kg
13	Предпазен капак			Клас на защита по EN 60745	□ / II
				Осигурен спрям радио- и телевизионни слушания по EN 55014	

Гаранция от производителя за уредите

Хилти гарантира, че доставеният уред е без дефекти в материала и производствени дефекти. Тази гаранция важи само при условие, че уредът се използва правилно, поддържа се и се почиства съобразно Ръководството за експлоатация на Хилти, и се съблудава техническата целост на уреда, т.е. използва се само оригинални консумативи, резервни части и принадлежности на Хилти.

Настоящата гаранция включва безплатен ремонт или бесплатна подмяна на дефектираните части през целия период на експлоатация на уреда. Части, които подлежат на нормално износване, не се обважчат от настоящата гаранция.

Всякакви претенции от друго естество са изключени, ако не са налице други задължителни местни разпоредби. По-специално Хилти не носи отговорност за преки иликосвени дефекти или повреди, затруднения разходи във връзка с използването или поради невъзможността за използване на уреда за никаква цел. Изрично се изключват всички необосновани уверения, че уредът може да се използва или е подходящ за определена цел.

При установяване на даден дефект уредът или отделните му части трябва да се изправят незабавно за ремонт или подмяна на съответния доставчик на Хилти.

Настоящата гаранция обхваща всички гаранционни задължения от страна на Хилти и замества всички предишни или настоящи декларации, писмени или устни уговорки относно гарантията.

Информация за шумовете и вибрациите (измерени по EN 60745)

A-стойности на нивото на шума	111 dB (A)
A-стойности на мощността на шума	100 dB (A)
За посочените нива на звук, съгласно EN 60745, топоръст е 3 dB.	

Да се използват атмифони!

Триосови стойности на вибрациите (векторна сума на вибрациите)

2.5 м/сек²

Рязане в дърво (An)

Отклонение от посочените нива (K)

за триосовите стойности на вибрациите:

1.5 м/сек²

Правотонахиметрични и изменени запасено

Информация за потребителят съгласно EN 61000-3-11

Първоначалното пускане предизвиква за кратко време спад на напрежението. Това може да предизвика при неблагоприятни условия на закръвняващата мрежа до увреждане на други уреди. При имплементиране на закръвняващата мрежа < 0.15 ома не се получават подобни смущения.

1. Указания за безопасност

1.1 Общи указания за безопасност

ВНИМАНИЕ! Прочете внимателно всички

указания. Неследяването на приведените подолу указания може да доведе до токов удар, покар или техни травми. Използваният подолу термин "електроинструмент" се отговаря до закръвняването от електрическата мрежа електроинструмент (без захранващ кабел) и до закръвняването от акумулаторна батерия електроинструменти (без захранващ кабел).

СЪХРАНЯЙТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ НА СИЛУРНО МЯСТО.

1.1.1 Работно място

а) Поддържайте работното съмното чисто и подредено. Бездоръбът и недостъпното осветление могат да доведат до злокупка.

б) Не работете с електроинструмента във възприемоспособна среда, в близост до лесновзапалими вещества, газове или прахообразни материали. Гъзо време на работа в електроинструментите се отделят искри, които могат да взпламенят прахообразни материали или пари.

в) Дръжте дена и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да заплути контрола над електроинструмента.

- 1.1.3 Безопасен начин на работа**
- а) **Бъдете концентрирани, следете внимателно действието си и постъпвайте предразумо и разумно. Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или употребявани лекарства. Едни от разсыпностите при работа с електроинструмента може да доведе до използванието техни наранявания.**
- б) **Работете със защищено работно обличано и винаги с предзашити очища. Носенето на лични предзашити средства като джакета маска, здрави пътни засовани обувки със стапилен грайфер, защитна каска или шумозатушителни (антифони) – според видъа и употребата на електроинструмента – намалява риска от злокупка.**

- 1.1.2 Безопасност при работа с електроинструменти**
- а) Цепкаслет на електроинструмента трябва да е подходящ за използванния контакт. В никакъв случай не се допуска изменение на конструкцията на цепкаслета. Когато работите със занулен електрооръжи, не използвайте адаптери за щепсела. Гъзо занулено на оригинални щепсели и контакти на малъвка риска от токов удар.

- б) Използвайте тела, например търби, отчителни уреди, пещи и хладилници. Когато тялото Ви е изземано, рисъкът от токов удар е по-голям.

- в) Предизвикайте електроинструмента от дъжд и влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.

- г) Не използвайте захранващия кабел за цели, за които той не е предвиден, например не носете електроинструмент и гаечни ключове. Помощни инструменти, забравен на върху то се засен, може да причини травми.

- д) Не наденявайте възможностите си. Работете в стабилно положение на тялото и във всеки един момент поддръжте равновесие. Гаечни инструменти, забравен на върху то се засен, може да причини травми.

- е) Когато работите с електроинструмента на открито, използвайте само удръжателни кабели, предназначени за работа на открито. Използването на удижител, предизвикващ звук при открита, гъзо излага риска от токов удар.

- 1.1.4 Трижично отношение към електроинструментите**
- а) **Не претоварвайте електроинструментите. Използвайте електроинструментите само съобразно тяхното предназначение. Це работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящия електроинструмент в задължителния от производителя диапазон на натоварване.**
- б) **Не използвайте електроинструмент, чийто пускане пръскава е повреден. Електроинструмент, който не може да бъде използван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен и требва да бъде ремонтиран.**
- в) **Преди промяна на настройките на електроинструмента, преди замяна на работни инструменти и допълнителни приспособления, както и при продължително, неизползване на електроинструмента изключвате щепсела от захранващата мрежа. Гъзо мярка предизвиква опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.**
- г) **Съхранявайте електроинструментите на места, където не могат да бъдат достигнати от деца. Не допускайте те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с начин на работа с тях и са в ръкете на несподелени потребители, електроинструментите могат да бъдат използвани опасно.**

e) Поддържайте електроинструментите си пръвично. Проверявайте дали поддържите звена функционират безупречно, дали не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електроинструмента. Преди да използвате електроинструмента, се погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от злополучите се дължат на недобре поддържани електроинструменти.

f) Поддържайте режещите инструменти, винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти са остро ръбове, които дават по-малко съпротивление и са водят по-леко.

g) Използвайте електроинструментите, допълнителните приспособления, работните инструменти и т.н. съобразно като съществува опасност от срязване на захранващия кабел на електроинструмента, то дръжте винаги за изолираните повърхности на ръководите. Ако електроинструментът влезе в състрикновение с проводници под напрежение, то се предава на всички негови метални части, което може да доведе до токов удар.

1.1.5 Поддръжане

a) Ремонта на електроинструментите трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на електроинструмента.

1.1.6 Указания за безопасност за всички циркуляри

a) Дръжте ръцете си на разстояние от зоната на рязане и от циркулярен диск. С другата ръка дръжте стомагателната ръковатка или корпуса на електроинструмента, когато дръжте циркуляри

с две ръце, никма опасност да ги наранит с режещия диск.

b) Не търкайте ръцете си под обработвания детайл. Предизгнит калак не може да го защищат от зоната под обработвания детайл.

c) Винаги настройвайте държачната на рязане съобразно забележаната на стапата на обработвания детайл. От обратната страна на детайлата дискът трябва да се подава на разстояние, по-голямо от една височина на зъба.

d) Никога не задържайте обработвания детайл с ръка или на коляното си.

e) Защиторажайте го към стабилна основа. За да ограничите опасността от нараниване, заклинвайте на циркулярен диск или загуба на контрол над електроинструмента, е изключително важно детайлът да бъде застопорен правилно.

f) Ако в зоната на рязане може да има скрили електропроводници под напрежение или като съществува опасност от срязване на захранващия кабел на електроинструмента, то дръжте винаги за изолираните повърхности на ръководите. Ако електроинструментът влезе в състрикновение с проводници под напрежение, то се предава на всички негови метални части, което може да доведе до токов удар.

f) При надалъжно рязане винаги използвайте направляваща опора или пръска водеща лайсна. Така точността на рязане ще се подобри, а опасността от заклинване на циркуляционния диск ще се намали.

g) Винаги използвайте циркуляри дискове с подходящ размер и форма на присъединителния отвор звездаобразен или кръгъл. Циркулярен дискът, който не гасава точно на стапалото на вила, имат бърче и могат да предизвикат загуба на контрол над електроинструмента.

h) Никога не използвайте повредени или неподходящи подложни шайби, друга причина, отпуснете пусковия прекъсвач и задържте циркуляри

на циркулярните дискове. Положите шайби и вилове са конструирани специално за Вашия циркуляр и осигуряват максимална безопасност и производителност.

c) Винаги настройвайте държачната на рязане съобразно забележаната на стапата на обработвания детайл. От обратната страна на детайлата дискът трябва да се подава на разстояние, по-голямо от една височина на зъба.

d) Никога не задържайте обработвания детайл с ръка или на коляното си.

e) Защиторажайте го към стабилна основа. За да ограничите опасността от нараниване, заклинвайте на циркулярен диск или загуба на контрол над електроинструмента, е изключително важно детайлът да бъде застопорен правилно.

f) Ако в зоната на рязане може да има скрили електропроводници под напрежение или като съществува опасност от срязване на захранващия кабел на електроинструмента, то дръжте винаги за изолираните повърхности на ръководите. Ако електроинструментът влезе в състрикновение с проводници под напрежение, то се предава на всички негови метални части, което може да доведе до токов удар.

g) Винаги използвайте циркуляри дискове с подходящ размер и форма на присъединителния отвор звездаобразен или кръгъл. Циркулярен дискът, който не гасава точно на стапалото на вила, имат бърче и могат да предизвикат загуба на контрол над електроинструмента.

h) Никога не използвайте повредени или неподходящи подложни шайби, друга причина, отпуснете пусковия прекъсвач и задържте циркуляри

неподвижно в обработвания детайл, докато въртенето на диска спре напълно. Никога не се опитвайте да извадите механизма, докато режещият диск се върти или ако съществува опасност от възникване на откат. Нашерете причината за заклинването на диска и я отстранете.

c) Когато включвате повторно циркуляри, докато режещият диск е разпознатата междуна, го центрирайте вини и предварително се уверете, че зъботе не допират до детайлъ. Ако режещият диск се заклинчи, при повторното включване на електронната междина или да предизвика откат.

d) За да ограничите опасността от възникване на откат, поддържайте горните плохости по подходящ начин. При разпознаването имайте посоки на оператора:

- акоражещият диск се заклинва в затварящата се междуна на рязане, в резултат на блокирането на въртенето му електронните устройства винаги се измества назад по посока на оператора;
- акоражещият диск бъде застрян или заклинен в среза, зъботе от застрята му страна се върват във върховата на обработвания детайл, в резултат на което режещият диск излизат от междуната и циркуляри отката на задължено по посока на оператора.

Откатът е резултат от неправилното използване или боравене с електроинструмент. Чрез вниманието на поддържаните мерки, както е описано по-гору, той може да бъде предизвикан.

a) Дръжте електроинструмента здраво с две ръце и стойте в положение, при което ръцете ви могат да пропаднат във възникнал откат. Тялото ви трябва да е разположено странично на равнината на въртещия на диска, в никакъв случай фронтално спреди него. При възникване на откат циркулярият може да отскочи назад, но ако са били вдигнати подложни шайби, операторът може да опадне подложенето.

b) Ако режещият диск се заклинчи или разпознатата съществуваща стена, Режещият диск може да влезе в

Сърпилосование със скрип или повърхноста обект, да блокира и да предизвика откат.

1.1.8 Указания за безопасност за циркуляри с външни и вътрешни предлазни капаци

- Винаги преди започване на работа проверявайте дали допълнитър предлазен капак се затваря правилно. Не използвайте циркуляра, ако допълнитър предлазен капак не се движи свободно и не покрива веднага режещия диск. Никога не заключавайте и не закрепвайте по какътък и да било начин допълнитър предлазен капак в отворена позиция. Ако циркулярът ще излезе от незададено място, предлазен капак може да се изгриви. Отворете го с ръкохватката и се уверете, че може да се движи свободно и независимо от насройката на накана и не допълнитърът на дъската не допира до циркулярически диск или до други подвижни детайли.
- Проверявайте дали пружините на допълнитър предлазен капак функционират правилно.

Ако допълнитър предлазен капак и/или пружината му не работят правилно, преди да бъде използван, електроинструментът трябва да бъде ремонтиран. В резултат на повредени детайли, отлагане на лепилни вещества или нарушаване на стърготни допълнитър предлазен капак може да започне да се движи забавено.

- Отваряйте допълнитър предлазен капак само при изпъняване на специални срезове, например рязане с потапяне или под ъгъл. Отворете допълнитър предлазен капак с помощта на ръковатката и я отпуснете, след като режещият диск пропълчи детайл. При всички други случаи допълнитър предлазен капак трябва да работи автоматично.
- Не оставяйте циркуляра на работния

глоб или на земята, без допълнителни предлазени капаки и в покрит режещия диск. Незададен циркулярен диск, който се върти, придвижка циркуляра в обратна посока и разброява камериците с времето, необходимо за спиране на въртенето по инерция.

1.1.9 Допълнителни указания за безопасност за всички циркуляри с използване на разтварящ клин

- Използвайте подходяща за режещия диск разтварящ клин. Разтварящият клин трябва да е изработен от твърд и маркуч кабел, кабелът на уплътнителя зад и маркуча на предлазовителя зад/управа.
- Насочвате циркуляра към предмета за обработка само когато е включен.
- Вратината за прерязване, отвори и отдолу драматично прегънати. Нережете през тирони, винтове и т.н.
- Не работете над главата си.
- Не си тръгвайте режещия диск чрез странично пристискане.
- Не бива да се използват:

- други видове дискове
- дискове от високолигирана стомана (HSS-стомана)
- Не троба да се докосват поддавашият се поддържана страна на обработка детайл режещ диск, притискащия фланец и винтът на фланеца.
- Прахове от материали, като съдържащи олово, ником въглеви и метали, могат да са вредни за здравето. При дълъг или водещо време на праховете могат да възникнат аллергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия и на намръщашите се близкостта. Никога практикувайте съдържанието на детайлите, които са създадени за използването на тези срезове.

- Задавайте разтварящият клин да действа, той трябва да се намира в разтваряната междуна. Разтварящият клин е неефективен в предизвикането на откат при къси срезове.
- Не използвайте циркуляра с отънат разтварящ клин. Дори и малки отклонения могат да забавят същно затварянето на предлазния капак.

1.2 Специфични за уреда указания за безопасност

- Безопасен начин на работа
- Посете антифони. Въздействието на силен шум може да предизвика загуба на слуха.

Използвайте доставените с уреда допълнителни ръкохватки. Загубата на контрол върху уреда може доведе до нараняване.

- Ако използвате уреда без прахоуловителния модул, по време на работа съложете ресиватор.
- За да избегнете евентуално претъпане, внимате водете захранвачия кабел, кабелът на уплътнителя зад и маркуча на предлазовителя зад/управа.
- Насочвате циркуляра към предмета за обработка само когато е включен.
- Вратината за прерязване, отвори и отдолу драматично прегънати. Нережете през тирони, винтове и т.н.
- Не си тръгвайте режещия диск чрез странично пристискане.
- Не бива да се използват:

- други видове дискове
- дискове от високолигирана стомана (HSS-стомана)
- Не троба да се докосват поддавашият се поддържана страна на обработка детайл режещ диск, притискащия фланец и винтът на фланеца.
- Прахове от материали, като съдържащи олово, ником въглеви и метали, могат да са вредни за здравето. При дълъг или водещо време на праховете могат да възникнат аллергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия и на намръщашите се близкостта. Никога практикувайте съдържанието на детайлите, които са създадени за използването на тези срезове.

- Задавайте разтварящият клин да действа, той трябва да се намира в разтваряната междуна. Разтварящият клин е неефективен в предизвикането на откат при къси срезове.
- Не използвайте циркуляра с отънат разтварящ клин. Дори и малки отклонения могат да забавят същно затварянето на предлазния капак.

- Специфични за уреда указания за безопасност
- Посете антифони. Въздействието на силен шум може да предизвика загуба на слуха.

подходящ, препоръчан от Хилти преносим прахоуловител за дълвесни и/или минерални прахове, който е подходящ за даления електроинструмент. Осигурете добро проветряване на работното място. Препоръча се носенето на прахозащитна маска с филър клас Р2. Следвайте местните разпоредби за обработването на материали.

- Уредът не е предназначен за употреба от дълни или хора с крехка физика, когто не са инструктирани.
- Девата трябва да са инструктирани, че не бива да си играят с уреда.


1.2.2 Грижливо отношение към електроинструментите

- Закрепете детайла, с който ще работите. Използвайте стапи или менгеме, за да закрепите неподвижно. По този начин закрепването е по-стurdy, отколкото при държане с ръка, а двете Ви ръце са свободни за работа с уреда.
- Убедете се, че инструментите съответстват на системата за захранване на уреда и са добре закрепени в патронника.
- При прекъсване на токозахранивачето: Извийте уреда и извадете шепсела от контакта. По този начин се предотвратява неволното включване на уреда при възстановяване на захранването.

- Когато има срътни електрически кабели или при опасност захранващият кабел да бъде повреден от инструмента, дръжте уреда за изолираните части на ръкохватките. При допир до тоководещи кабели незададено място често нареда се поставят под напрежение и за потребителя може да възникне рисък от електрически удар.

1.2.3 Безопасност при работа с електроинструменти

- a) Преди работа проверявайте работната област за скрити електро-, газо- и водопроводи, например с метални части на уреда може да станат отокопроводими, ако например по невнимание се повредят електрически кабели. В този случаи съществува сериозна опасност от електрически удар.
- b) Проверявайте редовно изправността на електрическия кабел и при повреда дайте уреда за поправка в специализиран сервис. Проверявайте редовно удължителните кабели и ги подменете, ако те са повредени. Ако по време на работа захранваният им удължителният кабел се повреди, не трябва да ги докосвате. Извадете щепсела от контакта. Повредени електропроводи и електрически кабели създават опасност от електрически удар.
- c) Използването на дефектоколова защита повишава безопасността по време на работа.



2. Използване по предназначение

Уредът е предизначен за рязане на меко, твърдо и способство дърво, шперплат, пластмаси и подобни материали. Небива да се реже метал. Работещият уредът отговорен за повреди, настани или поради неправилно използване като напр. носене за кабела, издръжване на щекера като дръга кабела, използване на неподходящи режещи дискове. Трябва да се спазват инструкциите за сигурност и общи правила предпинания за охрана на труда.

- Започване на работа**
- При работа дръжте уреда здраво и в стабилно положение.
 - Започнете рязането само при затворен предзажелен капак.
- Включване / изключване**
- **Внимание! При включване на уреда режещият диск да не допира до материала за обработка!**
 - **Включване:** Натиснете едновременно блокировката (17) и ключа за включване / изключване (18).
 - **Изключване:** Пуснете ключа за включване / изключване (18).

Циркулярийте има автоматична спирачка за режещия диск. След пускането на ключа за включване / изключване (18) се задейства бързо спиране на диска.

3. Работа с уреда / Функции

- a) Сгърнете добро осветление на работната площица.

- b) Осигурете добре проветряване на работното място. Повишено запрашване на работното място поради недостатъчна вентилация може да доведе до увредение на здравето.

- c) Използвайте шекер за контакт. Дебелината на клина трябва да е по-малка от ширината на рязане на режещия диск и по-голяма или равна на дебелината на диска.

Клинят трябва винаги да се използва от събражения за сигурност. Така се извърти заключване на режещия диск. Настройката е при максимална дълбоочина на рязане.

Отвийте закрепващите винтове (14) настройте клина (9) - (A) и затегнете отново винтовете (14).

■ **Преди започване на работа отстранете всички допълнителни инструменти**

Започване на работа

- При работа дръжте уреда здраво и в стабилно положение.
- Започнете рязането само при затворен предзажелен капак.

Работете само с означенното на табелката направехието.

Включване / изключване

- **Внимание! При включване на уреда режещият диск да не допира до материала за обработка!**
- **Включване:** Натиснете едновременно блокировката (17) и ключа за включване / изключване (18).
- **Изключване:** Пуснете ключа за включване / изключване (18).

Циркулярийте има автоматична спирачка за

режещия диск. След пускането на ключа за

включване / изключване (18) се задейства

бързо спиране на диска.

При използване на режещия диск

- Газете режещия диск от повреди.
- никога не оставяйте режещия диск върху твърда повърхност.

Закалените метални зъби могат да се повредят.

Смяна на режещия диск

- **Внимание! Преди смяна на диска извадете щекера от контакта.**

Оставайте уреда под пръян върху ребрата от страната на мотора. За да блокирате щекера при смяна на режещия диск притиснете с една ръка кончето за настройка на щеката (10).

Свадяне на режещия диск

Ключът съврещен щастен за отиване от наранявания.

Използването на практика облекчава използването на дървените стърготини, намалява замърсяването на околната среда с прах и предпазва от по-големи замърсявания. Когато щеработите по-дълго време и използвате материали, при които се отделя прах и почистете за замърсявания.

■ Монтирайте адаптера (15) за използване на

практика само когато ще използвате външно използване, иначе изходната пръба може да се заплачи, особено при рязане на влажно дърво. Поставете адаптера отпред, сонещ съвраждения за замърсявания на уреда, в отвора листовина опашка, докато щракне силно.

■ Следвайте предписанията за предпазване от наранявания.

4.1 Работна последователност при запуштен адаптер за изсмукване на прах

1. Извадете щепсела от контакта.
2. Почистете адаптера за изсмукване на прах.
3. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно, дали не заслинват, дали има скупени или повредени детайли, които нарузват или изменят функциите на електроинструмента.

Настойка на дълъгочината на рязане

Чрез изместване на лоста за дълъгочинна на рязане (1) се настройва желаната дълъгочина. За газициализирането склада за дълъгочинна на рязане (22). Преди или след промяна на дълъгочината настройката на дълъгочината (23). За да постигнете оптимално качество на ръба на рязане дълъгочината на рязане трябва да е настроена мин. с 2 mm повече от дебелината на материала, който ще се реже.

Настойка на дълъгочината на рязане

Освободете притискащия винт (2) и отклонете докато се стигне до желания външен склад за настройка на рязане (21). Завийте отново притискащия винт (2). Преди да върнете в изходното положение, почистете основната плоча от стръготини и други замързования.

Попътване

Очертайте това, което трябва да се изреже върху материала. Насторите циркуляра за изместването на попътване. О и фиксирайте циркуляра върху материала. Поставете макрирането в задната част на основната плоча да съпътства сърдечникът. За да се избегне опасността от отскакане поставете на задния ръб на основната плоча един левето.

Рязане по дълъги

Поставете предната част на основната плоча върху материала за обработка, включете уреда и подавайте циркуляра равномерно в посоката на рязане.

Върху основната плоча има 4 стрелки за запояване на рязането при 22,5°, 45° и 60°.

Ръбовете за зарязване съответстват на вътрешния ръб на режещия диск.

Рязане с паралелно подаване

Чрез ограничителя за паралелно подаване (5) се правят точни разрези спрямоъръбъната материя или се изрязват ивици с точно определени размери. Задна настройката на рязане отвътре притискащите винтове (3) и поставят ограничителна стъпка за размер. След това опово завийте притискащите винтове (3). Ограничителят за паралелно подаване може да се монтира по юдни същи начин от двете страни на основната плоча.

Обрнатият ограничител (със зарязваща ръб отвор) може да се използва за разчистване на основната плоча.

Допълнителна ръкохватка
Допълнителната ръкохватка (24) дава възможност за оптимална работа и ергономично обслужване.
На ръда. Редовно почиствайте уреда с леко навлажнена кърпа. Не използвайте пръскачки, пароструйки или текача вода при почистване! Те могат да наручат електрическата безопасност на уреда.

■ Преди всякако действие по уреда го използвайте от контакта.

■ Поддържайте уреда и отворите за проветряване (20) винаги чисти. Поправяйте редовно използваните дискове от смолата и замързняваните от тях чистите инструменти подобряват работата. Поправяйте ги като гинатолите за 24 часа в нафта или препарат за почистване.

■ Ако настройването на дълъгочината във виду трудно смажете пеко водещите копони.

■ Уредът е съмзан достатъчно в заводът. При продължително използване заподобяването се препоръчва да се провери в сервизната Хилти. Така се удължава живота на уреда и се постият излишни ремонтни разходи.

■ Ремонти по електрическата част да се извършват само от правоизбрани електротехници.

ВНИМАНИЕ
Поддържайте уреда и най-вече повърхностите за хвашане сухи, чисти и почиствани от масла и смазки. Не използвайте почистващи средства, съдържащи силикон.

Външният корпус на уреда е направен от удароустойчива пластмаса. Ръкохватките са от еластомерен материал.

7. Запазено право

Авторското право на това ръководство за обслужване принадлежи на фирмата Хилти АД, FL-9494 Шаан, Княжество Лихтенщайн. Това ръководство за обслужване е предназначено само за фирмите и персонала, работещи с уреда. Госърдърда предписания и праворъчки, които не могат нито използвато, никоја частично да бъдат:
■ размножавани
■ разпространявани
■ или предавани по друг начин.

Нарушаването на това авторско право може да предизвика съдебно-правни действия.

8. Унищожаване и предаване за вторични сировини



Отпадъци, годни за решаване
Уредите на Хилти в по-голямата си част са произведени от материали за многократна

Означение на дисковете



9. Съвместимост с ЕО

употреба. Предпоставка за многообразната употреба е тяхното правилно учицюкаване. В много страни Хилти е готова след оценка да изкупи обратно Вашия стар уред. Попитайте за това център или клиентско обслужване на Хилти или Вашия Хилти търговско-технически консултант.



Само за страни от ЕС

Не изхвърляйте електроуреди заедно с битови отпадъци!
Съобразно Директивата на ЕС 2002/96/EG относно износени електрически и електронни уреди и отразяването ѝ в националното законодателство износените електроуреди следва да се събират отделно и да се предават за рециклиране според изискванията за отпадък на околната среда.

Означение:	Ръчен циркуляр
Серийни номера:	0000000 - 9999999
Типово означение:	WSC85
Конструiran:	1998
Декларирана собствена отговорност, че този продукт съответства на следните норми и нормативни документи: 2004/108/EG, до 28.12.2009 98/37/EG, от 29.12.2009 2006/42/EG, EN 60 745-1, EN 60 745-2-5, EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11	

Hilti Corporation

Peter Cavada	Dr. Heinz-Joachim Schneider
Head Process & Quality Management	Executive Vice President
Business Area	Business Area
Electric Tools & Accessories	Electric Tools & Accessories
02/2006	02/2006

Вие сте закупили един високопроизводителен инструмент. При използването му и при различните действия с него задължително трябва да се спазват общоприетите правила за охрана на труда и посочените в това ръководство инструкции за сигурност при работа. Тук са посочени най-важните инструкции за сигурност. Прочетете ги внимателно преди да започнете работа с инструмента.



Използване по предназначение

Дисковете за рязане се използват за нарязване, надължно разрязване или изрязване на жлебове в дърво, дърворезни материали или сходни с тях по качество, като напр. някои композитни материали.
Ако системата не се използва за предназначените цели, машината и / или диска могат да бъдат повредени или част от диска да бъде отчупена.
Отчупените части от диска могат да изхвърчат или да се забият в обработваното парче дърво, увеличавайки риска от нараняване.
В частности, метални тела в дървото, например пирони, може да предизвикат захващане и сълпване на зъбите на диска или могат да бъдат изтърнати от обработваното парче дърво и да се забият с не предвидена сила върху китката / ръката на работещия.

При подбора на дискове внимавайте да се използват само за материали, които се препоръчват в ръководството им за експлоатация.

Означение

Артикулен номер
Максимално допустими обороти (на празен
ход)

Гарантиран само при професионална
поддръжка и ремонт.

7. Производство:

Този режещ диск е разработен и произведен
в съответствие с изискванията на DIN EN
847-1.

Общи препоръки

1. Приложение :

Дисковете за разрезане могат да се използват
пристационарни машини и промишлени, при
които се придвижва инструмента. Важно е
винаги да съпладат характеристиките на
уредите, да се спазват изискванията на
производителите им и инструкциите за
поддръжка и сигурност.

2. Опаковка и транспорт :

Бъдете особено внимателни при разположаване
и опаковане на дисковете, като и при
монтажното им! Съществува опасност от
нараняване!

3. Приложение :

Не превишавайте максимално допустимите
обороти! Почиствайте много внимателно в
областта на притискация фланец.

4. Инструмент :

Непременно следете процеса на разрезането
и настройката на машината. Стрелката за
врътене на диска трябва да съвпада със
стрелката, означена върху машината. За да
се избегне случаен откъючване на машината,
при смяната на инструментите и изключване
кабела от мрежата!

5. Пускане в експлоатация :

Монтирайте и осигурете инструмента според
инструкциите. Спазвайте предписаните на
производителите на машините.

6. Поддръжка и ремонт :

Функционирането и сигурността са
32

Printed: 14.08.2012 Doc-Nr: PUE / 5071333 / 000 / 00

Заточване и поддръжка

Запазено право

Авторското право на това ръководство за
обслужване принадлежи на фирма Хилти
АД, FL-9494 Шаан, Княжество Лихтенщайн,
Това ръководство въз основа на
предназначено само за фирмите и персонала,
работещи с уреда. Този ръководство предполага
и препоръки, които не могат нито изцяло,
нито частично да бъдат:

- Дискът не бива да се използва ако по
тлото му има покънатини или издръжаване.
- Поялото на диска не бива да се заварява
или запоява.
- Дискът е с твърдосплавни пластини
(видирани дискове), при които размерът на
режещата част е достатъчен под 1 mm, не бива
да се използва.
- Задраннята се поставянето на свободни
редуциращи прстени. Различни в диаметъра
могат да се компенсират чрез търдо
пресоване редуциращи прстени при
спазване на нормалните съотношения на
напасване.
- Задраннята, проверка и ремонтната дискова
да се извършват само от сервис на Хилти
или от оторизирани лица, които са запознати
с изискванията на конструкцията и спазват
указанината за сигурност.
- Трайната и точна работа на инструментите
се въвежда основно от професионалната
поддръжка.

■ Спазвайте предписанията за работа.

■ Задранено е използването от
неупълномощни лица или пък не по
предназначение!

■ Спазвайте всички инструкции и
предупреждения за сигурност при работос
дървообработващ машини. Ако нямаете
ръководство за обслугване се обратете към
доставчика на машината.

■ В интереса на Вашата сигурност е да
използвате предварени очила, наушници и
маска за дихателните пътища.


■ никога не оставяйте работеща машина
без надзор.

■ Точирайте режещите дискове с малата.
Добре почиствайте дискова рехат по-дълго
време и в посока икономическа изгода.

■ Ако дисът падне или претърпи
некакъв удар го занесете веднага за
проверка в сервис на Хилти. Ако е
повреден, повече не бива да се използва.



Минимални размери за режещата част на
видирани дискове според DIN EN 847-1



Dr. Heinz-Joachim Schneider
Executive Vice President
Business Area
Electric Tools & Accessories

Peter Rautala

Head Process &
Quality Management
Business Area
Electric Tools & Accessories

Правото за технически изменения е запазено.